

安全巡查记录表

项目名称	腾冲市 2024-2025 年绿色电能烘烤 建设项目	检查时间	2025 年 6 月 15 日
参加单位及人员	建设单位：腾冲市越达城市投资发展集团有限公司 监理单位：大洲设计咨询集团有限公司 施工单位：中交一公局西北工程有限公司		
致：中交一公局西北工程有限公司 经对施工现场安全文明施工进行检查，存在问题如下			
问题照片	问题说明	责任单位/责任人	限期整改时间
	基坑边堆放碎石，易造成基坑边坡坍塌，对作业人员的安全造成风险	中交一公局西北工程有限公司/孙晓明	2025.6.17
	暂未使用的模板的钉子向上，易造成作业人员扎脚。	中交一公局西北工程有限公司/孙晓明	2025.6.17
	现场钢结构作业人员未能正确佩戴安全帽	中交一公局西北工程有限公司/孙晓明	2025.6.17

	电焊机二次进线处，电线连接无绝缘保护套	中交一公局西北工程有限公司/孙晓明	2025.6.17
---	----------------------------	--------------------------	------------------

针对上述问题，要求相关责任单位在规定时间内整改完成报项目监理部复查。拒不整改或整改不到位将对相关责任单位进行 1000 元/天项的处罚。

大洲设计咨询集团有限公司
 腾冲市 2024-2025 年绿色电能烘烤建设项目
 2025 年 6 月 15 日